INSTRUCCIONES DEL ANALIZADOR DE DUREZA ECONÓMICO

1. Lavar la probeta con el agua a examinar.
2. Llenar la probeta con el agua a examinar hasta la señal del enrase de 5 mL.
3. Añadir gota a gota la solución indicadora, agitando después de cada añadidura. Contar las gotas hasta el cambio de color, de rojo a verde. Cada gota consumida corresponde a 1 ºHF, tal y como se indica en el frasco.

Rango de 0-50 ºHF

Nota: Los dos frascos contienen la misma solución indicadora.